

## Zentralenfamilie MC 1500 Versionsinfo Q1/2023

- Zentralenfamilie MC 1500 - Programm-Version 1500H29
- Zentralenfamilie MC 1500 - Programm-Version 1500I00
- Param. u Servicesoftware MCPProWIN 2.0 – Programm-Version 2.30
- Net-Device-Server – Version 2.1.8.37
- Farb-Touch-Panel BC 230 – Version 15230C09

Detailinformationen zu den Änderungen/Erweiterungen entnehmen Sie bitte dem Dokument „Zentralenfamilie MC 1500 Versionsinfo Q1/2023“ in unserer Wissensdatenbank (Kundenportal).

Die neue Konfigurations- und Servicesoftware MCPProWIN 2.0 steht in unserem Downloadbereich zur Verfügung. Eine bereits existierende Installation kann über den Menüpunkt „Update prüfen“ aktualisiert werden (Internetverbindung erforderlich).

### **Zentralenfamilie MC 1500 – Programm-Version 1500H29**

#### **Param. und Servicesoftware MCPProWIN 2.0 – Programm-Version 2.30**

Folgende Erweiterungen wurden durchgeführt:

- Vorbereitung neues Funksystem FGW-XG48B
- IMT Direktfunktion: Scharf/Unschärfe
- Zeit für P-BUS Sabotageüberwachung einstellbar
- Speicherung und Anzeige des letzten Alarms
- Erweiterung Servicefunktionen RWM BUS, DMD 250 AM BUS
- Erweiterungen für OEM Kunden

Folgende Optimierungen wurden durchgeführt:

- P-BUS Kommunikation: Robustheit, Fehlertoleranz
- M-BUS Kommunikation: Einlesen
- Schalteinrichtungen Zeit für Codeeingabe
- ÜG Einzelmeldung
- Automatische Parametrierung der Relais eines TAM
- Meldergruppen Parameter „Autom. Ein nach Zeit“
- Schaltfunktionen und Sabotage DK der Bedienteile BC 2300

### **Zentralenfamilie MC 1500 – Programm-Version 1500I00**

#### **Param. und Servicesoftware MCPProWIN 2.0 – Programm-Version 2.30**

Folgende Erweiterungen wurden durchgeführt:

- Unterstützung Hardware 15327-D01 (neuer Uhrenbaustein)
- Ab der Zentraleinheit 15327 mit der Hardware 15327-D01 ist die Firmware-Version I00 oder höher notwendig.
- Bei den Hardwaren für die MC 1500-S und -K gibt es keine Einschränkungen.

## Zentralenfamilie MC 1500 Versionsinfo Q1/2023

### **Net-Device-Server – Programm-Version 2.1.8.37**

Folgendes wurden durchgeführt:

- Verschiedene Optimierungen

### **Farb-Touch-Panel BC 230 – Programm-Version 15230C09**

Folgende Änderungen/Erweiterungen wurden durchgeführt:

- Neue Hardware 15320-G
- Umweltsensorenanzeige als Grundanzeige

Wir sind bemüht Neuerungen und Änderungen schnellstmöglichst in die Produkte einfließen zu lassen. Trotzdem kann es vorkommen, dass nicht alle Änderungen berücksichtigt sind. Sollte Ihnen etwas auffallen, sind wir für eine Rückmeldung dankbar. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich unter 49 (0) 7431 1289-41 direkt an die Anwendungstechnik. Oder schreiben Sie eine Mail an [technik@abi-sicherheitssysteme.de](mailto:technik@abi-sicherheitssysteme.de).